Technischer Industrie Service

f/ür Verschleiß- ¡und Fördertechnik Gmb H



Hochverschleißfeste . .


Ersatzteile

für Muldenband-Strahlanlagen



Auszug aus unserem Lieferprogramm





- auch mit heiß aufvulkanisierten
 Quer- oder Längststollen verfügbar
- o Lochgrößen von 4 bis 40 mm
- o Stärken von 6 bis 25 mm
- o Gurtbreiten von 400 bis 2000 mm
- Lochungen nach Kundenwunsch

Technischer Industrie Service

für Verschleiß- und Fördertechnik GmbH

Hauptstraße 52 · 01819 Ottendorf/Pirna Telef on: 49 35025 57930 · Telef ax: 49 35025 57957 E-Mail: tis-europa@t-online.de · www.tis-europa.com



überreicht durch:

Wir behalten uns das Ræhtvor, die angegebenen Eirsatzdaten und Merkmale durch ständge Weiterentwicklung zu ändem. Dieser Prospekt dent nurzu Orientierung. Überverschiedere Einsatzzwecke informieren Sie unsere t is-Techniker geme.